



Rubert Dino & C. SNC
Via L. Da Vinci, 4/8 - 30020 Cinto Caomaggiore (VE)

Rapporto di prova n° 227/15

- costituito da 4 pagine di rapporto di prova e 5 di allegato

- emesso in data 2015-02-16

- ordine Accettazione ns. offerta prot. 327-03 del 2015-01-27 - ns. prot. arrivo 350-03 del 2015-01-28

Si riferisce a

- descrizione Sistema di parete divisoria interna mobile

- nome commerciale TR100

- produttore Rubert Dino & C. SNC Via L. Da Vinci, 4/8 - 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
ITALIA DESIGN S.r.l. Viale Pordenone 16/B 30026 Portogruaro (VE)



- codice CERT

- data di arrivo 2015-01-26

- campionamento eseguito da Rubert Dino & C. SNC
Via L. Da Vinci, 4/8 - 30020 Cinto Caomaggiore (VE)



ROT30392015000227_15

Tecnico di Laboratorio Tomas Ongaro  	Direttore Tecnico del Laboratorio Alessandro Cibin  
<i>I risultati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al /ai campione/i provatori.</i>	
<i>La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale.</i>	

RDP .PRO. Rev. 00 del 2014-02-18

Pagina 1 di 4

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

www.t2i.it
info@t2i.it

Sede legale e operativa
Via Roma 4 | 31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Codice Fiscale / Partiva IVA 04636360267
Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. 60924CKX
Tel. + 39 0422 1742100 | Fax + 39 0422 608866

Sede operativa
Via del Commercio, 43
45010 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
Fax +39 0425 471574
info.rovigo@t2i.it

Laboratori CERT
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Tel. + 39 0422 852016
Fax + 39 0422 852058
cert@t2i.it

Laboratorio NEROLUCE
Via Strada Muson, 2/B
31011 Casella d'Asolo (TV)
Tel. + 39 0423 951765
Fax + 39 0423 951766
neroluce@t2i.it



Rapporto di prova n° 227/15

Verifica dei carichi orizzontali lineari H_k (kN/m) secondo la tabella 3.1.II del DM 14.01.2008

- Condizioni ambientali di prova:

Temperatura: (16,9) °C
Umidità relativa: (40,6) %

Carico applicato	Posizione ⁽¹⁾	Esito su paramento a vista	Esito su paramento non a vista
1,0 kN	Su lastra in vetro a 1,2 m dal piano di calpestio	Nessuna rottura	Nessuna rottura
2,0 kN	Su lastra in vetro a 1,2 m dal piano di calpestio	Nessuna rottura	Nessuna rottura

⁽¹⁾ Lo schema dei punti di impatto è riportato nell'allegato 5 del rapporto di prova

- Macchine attrezzature utilizzate: Martinetto oliodinamico.

- Note: ---

- Data della prova: 2015-02-02

*I risultati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al /ai campione/i provato/i.
La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale.*



Rapporto di prova n° 227/15

Performance Standards in Building - Partitions made from Components - Impact Resistance Tests - (ISO/DIS 7893:1990) --- ETAG 003 Internal partition kits for use as non-loadbearing walls

- Condizioni ambientali di prova:

Temperatura: (16,9) °C
Umidità relativa: (40,6) %

URTO CON CORPO MOLLE 50 KG

Carico applicato	Posizione ⁽¹⁾	Esito su paramento a vista	Esito su paramento non a vista
400 J (altezza di caduta 0,82 m)	Su lastra in vetro a 1,8 m dal piano di calpestio	Nessuna lesione	Nessuna lesione
400 J (altezza di caduta 0,82 m)	Su lastra in vetro a 0,5 m dal piano di calpestio	Nessuna lesione	Nessuna lesione
400 J (altezza di caduta 0,82 m)	Su lastra cieca a 1,8 m dal piano di calpestio	Nessuna lesione	Nessuna lesione

⁽¹⁾ Lo schema dei punti di impatto è riportato nell'allegato 5 del rapporto di prova

-Note: ---

-Strumenti utilizzati: Sacco sferoconico da 50 kg

- Data inizio prova: 2015-02-02

*I risultati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al/ai campione/i provato/i
La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale.*



Rapporto di prova n° 227/15

Performance Standards in Building - Partitions made from Components - Impact Resistance Tests - (ISO/DIS 7893:1990) --- ETAG 003 Internal partition kits for use as non-loadbearing walls

- Condizioni ambientali di prova:

Temperatura: (16,9) °C
Umidità relativa: (40,6) %

URTO CON CORPO DURO 1 KG

Carico applicato	Posizione ⁽¹⁾	Esito su paramento a vista	Esito su paramento non a vista
10 J (altezza di caduta 1,02 m)	Su lastra in vetro a 1 m dal piano di calpestio	Nessuna lesione	Nessuna lesione
10 J (altezza di caduta 1,02 m)	Su lastra in vetro a 0,2 m dal piano di calpestio	Nessuna lesione	Nessuna lesione

⁽¹⁾ Lo schema dei punti di impatto è riportato nell'allegato 5 del rapporto di prova

-Note: ---

-Strumenti utilizzati: Sfera di acciaio da 1 kg

- Data inizio prova: 2015-02-02

*I risultati riportati nel seguente rapporto si riferiscono esclusivamente al/ai campione/i provato/i
La riproduzione del presente documento è ammessa solo in copia conforme integrale.*